


Drift & Underhåll



LES 8300

Komplett takdusch i krom med termostatblandare.

RSK nummer:

8191076 (160 CC)

8191075 (150 CC)

Termostat: **ZVIT064**

Keramisk instats: **ZVIT058**

Rengöring

Ytan torkas av med en mjuk trasa och ljummet vatten och eventuellt med tvållösning. Ytan tål inte basiska, sura kalklösande eller slipande rengöringsmedel.

Avkalkning

Strålsamlare samt duschhandtag skall regelbundet kalkas av genom att läggas i ättiksbad ett par timmar.

Smörjning

Smörj endast med silikonfett.